

CONTROLES MEDIANTE DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS

LOCALIDAD	TRAMO DE RUTA	TIPO DE CONTROL	EQUIPO	VERIF. INTI S/ EQUIPO	ESTADO DE HABILITACIÓN	RESOLUCION A.P.S.V
ARMSTRONG	Ruta Nac. N° 9 Km 396 a 397	Exceso de Velocidad	Marca MCVIAL Modelo V001 Serie V003/V004	N° 38218 Vigente	Vigente	Res. N° 0019/09 06/11/2009
CENTENO	Ruta Nac. N° 34 Km 95.4	Adelantamiento Indebido y falta de Luces Bajas Encendidas	Marca ANCA Modelo DTV Serie DTV 0004	N° 58270 Vigente	Vigente	Res. N° 0015/11 31/01/2011
CENTENO	Ruta Nac. N° 34 Km 95 a 98	Exceso de Velocidad	Marca ANCA Modelo CDDV Serie 089/090	N° 9328 Vigente	Vigente	Res. N° 0012/11 31/01/2011
LAS BANDURRIAS	Ruta Nac. N° 34 Km 109 a 111	Exceso de Velocidad	Marca SYSTECO Modelo DIGIMAX 1.5 Serie 04C28 0012	N° 39232 Vigente	Vigente	Res. N° 0009/10 21/05/2010
PUJATO	Ruta Nac. 33 Km 754 a 755,2	Adelantamiento Indebido y falta de Luces Bajas Encendidas	Marc SERTRAN. Modelo L-2 Serie 152 / 705	N° 58396 N°58412 Vigente	Vigente	Res. N° 009/07 29/01/2007
VIDELA	Ruta Nac. N° 11 Km 547 a 551	Exceso de Velocidad	Marca SYSTECO Modelo DIGIMAX 1.5 Serie K0104 0009	N° 39232 Vigente	Vigente	Res. N° 0005/2011 04/05/2011